

日期：2020-03-28

跟進事項：水泵零件損壞漏水，但原廠零件已停產

簡述：

法團主席、副主席及委員巡查第三座水泵房。發現pump shaft seal(水泵司佬)損壞漏水，通知管理處進行報價程序，28/03/2020承辦商進行維修但因組件太舊，原廠零件已經停產，需要加工改裝才能修好。

